
Reparatii Capitalizabile Baraci

I.D.: 63193251

Data publicarii	18.11.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	176.000,00 RON - 176.000,00 RON
	160.000,00 RON - 160.000,00 RON
	184.000,00 RON - 184.000,00 RON
	216.000,00 RON - 216.000,00 RON
	172.000,00 RON - 172.000,00 RON

Descriere: La barăcile prevăzute a fi reparate capital trebuie refăcută izolația termică, reparat ferestre, uși, sisteme de încălzire, trebuie reparate dotările din interior, se vor vopsi exterior, etc. Datorită deplasărilor frecvente în șantier și a condițiilor meteo din iernile trecute, mari cantități de precipitații, vânt puternic, etc., izolația termică precum și etanșarea ușilor și ferestrelor trebuie refăcută, pentru a asigura condiții normale de viață personalului din șantier. Barăcile prezintă deformări ale tavanului, neetanșeități la uși și la ferestre, coroziuni la planșeu (acoperiș), trebuie refăcută și izolația termică. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 45/2018. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. La barăcile prevăzute a fi reparate capital trebuie refăcută izolația termică, reparat ferestre, uși, sisteme de încălzire, trebuie reparate dotările din interior, se vor vopsi exterior, etc. Datorită deplasărilor frecvente în șantier și a condițiilor meteo din iernile trecute, mari cantități de precipitații, vânt puternic, etc., izolația termică precum și etanșarea ușilor și ferestrelor trebuie refăcută, pentru a asigura condiții normale de viață personalului din șantier. Barăcile prezintă deformări ale tavanului, neetanșeități la uși și la ferestre, coroziuni la planșeu (acoperiș), trebuie refăcută și izolația termică. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 45/2018. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. La barăcile prevăzute a fi reparate capital trebuie refăcută izolația termică, reparat ferestre, uși, sisteme de încălzire, trebuie reparate dotările din interior, se vor vopsi exterior, etc. Datorită deplasărilor frecvente în șantier și a condițiilor meteo din iernile trecute, mari cantități de precipitații, vânt puternic, etc., izolația termică precum și etanșarea ușilor și ferestrelor trebuie refăcută, pentru a asigura condiții normale de viață personalului din șantier. Barăcile prezintă deformări ale tavanului, neetanșeități la uși și la ferestre, coroziuni la planșeu (acoperiș), trebuie refăcută și izolația termică. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 45/2018. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. La barăcile prevăzute a fi reparate capital trebuie refăcută izolația termică, reparat ferestre, uși, sisteme de încălzire, trebuie reparate dotările din interior, se vor vopsi exterior, etc. Datorită deplasărilor frecvente în șantier și a condițiilor meteo din iernile trecute, mari cantități de precipitații, vânt puternic, etc., izolația termică precum și etanșarea ușilor și ferestrelor trebuie refăcută, pentru a asigura condiții normale de viață personalului din șantier. Barăcile prezintă deformări ale tavanului, neetanșeități la uși și la ferestre, coroziuni la planșeu (acoperiș), trebuie refăcută și izolația termică. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 45/2018. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. La barăcile prevăzute a fi reparate capital trebuie refăcută izolația termică, reparat ferestre, uși, sisteme de încălzire, trebuie reparate dotările din interior, se vor vopsi exterior, etc. Datorită deplasărilor frecvente în șantier și a condițiilor meteo din iernile trecute, mari cantități de precipitații, vânt puternic, etc., izolația termică precum și etanșarea ușilor și ferestrelor trebuie refăcută, pentru a asigura condiții normale de viață personalului din șantier. Barăcile prezintă deformări ale tavanului, neetanșeități la uși și la ferestre, coroziuni la planșeu (acoperiș), trebuie refăcută și izolația termică. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 45/2018. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
