

Realizare lucrari de remediere la obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale Scoala cu clasele I-VIII Paul Banica din Municipiul Targoviste” -servicii de dirigenție de santier

I.D.: 6825882

Data publicarii	19.06.15	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.06.15	Pretul estimativ:	342,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Municipiul Targoviste a finalizat un proiect finantat din fonduri europene pentru reabilitarea obiectivului sus mentionat. In perioada de garantie a lucrarilor au aparut deficiente in teren, ce necesita remedieri conform documentatiei tehnice elaborate de proiectant. Mentionam ca executantul initial al lucrarilor nu a raspuns solicitarilor formulate de beneficiar in vederea remedierii acestor deficiente conform clauzelor contractuale, fapt ce impune contractarea acestor lucrari unui alt antreprenor. Astfel este necesara achizitionarea de servicii de dirigenție de santier pentru asigurarea urmaririi lucrarilor de remediere pentru acest obiectiv conform documentatiei tehnice intocmite de proiectant. In urma vizitei in teren la obiectiv s-au constatat urmatoarele deficiente, conform memoriului justificativ intocmit de proiectant : A. Rest de executat : -Finisaje (placari gresie) terase exterioare : -terasa acces Corp B :ax 1-N -terasa acces Corp B :ax 1-A -terasa acces corp B : ax 8-C -terasa acces corp A -rampa persoane cu dizabilitati acces Corp B -rampa persoane cu dizabilitati acces corp A ; -Mana curenta la balustradele aferente scarilor si rampelor acceselor mai sus mentionate -Rigola inierbata pe langa trotuarul de protectie aferent Corpului B ; -Cordon de bitum intre cladire si trotuar de protectie atat la corpul A cat si la Corpul B -Glafuri exterioare la ferestrele anexei salii de sport (corp B)-cele montate nu corespund recomandarilor din proiectul tehnic. B. Lucrari de remediere : -lucrari de remediere a finisajelor interioare rezultate din nerespectarea tehnologiei de aplicare a finisajelor pentru pereti si pardoseli in zona rosturilor antiseismice ; -lucrari de remediere a finisajelor interioare rezultate din nerespectarea tehnologiei de aplicare a finisajelor pardoseli in zona de imbinare pardoseala rece-pardoseala calda -reparatii tencuieli -reparatii sarpanta si invelitoare anexa sala sport(corp A-corp B) -Sala de sport-refacerea etanseitatii acoperisului din panouri tip sandwich -executare grile de ventilatie la incaperea depozitului de echipament sportiv -reparatii pardoseala deteriorata in urma montarii suportului stalpi sustinere plasa volei C. Lucrari-deterioarari din exploatare : -Teren de sport : -reparatii imprejmuire -montare scaune la gradene(in locul scaunelor deteriorate) VALOAREA SERVICIILOR 342 lei fara TVA din care 0 lei cheltuieli diverse si neprevazute.