

Reabilitare exterior rezervor Zootehnie si refacere imprejmuire

I.D.: 61060012

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.09.21 | Coduri CPV | 45453100-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 300.053,90 RON - 300.053,90 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: 1.Refacere imprejmuire Demontare gard existent- 200 m.l. Montare gard zincat bordurat H 200- 200 m.l. Montare poarta acces auto 200x200- 2 buc Montare poarta acces pietonal 120x200 - 1 buc Curatare suprafata (cosire, taiere arbusti)- 2500 m.p. 2. Refacere rigola deschisa Montare rigola deschisa si realizare taluz - 60 m.l. Turnare beton armat trotuar imprejur bazin- 60 m.l. 3. Refacere hidroizolatie si finisare suprafata exterioara bazin acumulare apa potabile Curatare suprafata- 460 m.p. Reparatii in urma decupajelor cartonului bituminous - 100 m.p. Montare pervaze perimetrare din table - 80 m.l. Aplicare spuma poliuretana , grosime 3 cm- 460 m.p. Aplicare poliuree pura intr-un strat, grosime 1mm- 460 m.p. Aplicare protectie alifatica intr-un strat- 460 m.p. Sablare suprafata exterioara bazin- 540 m.p. Reparatii, finisare si vopsire exterior bazin- 540 m.p. 4.Reabilitare capac camin vane Curatare suprafata- 30 m.p. Turnare sapa de egalizare- 30 m.p. Aplicare amorsa bicomponent MasterSeal M640- 30 m.p. Aplicare poliuree pura, cu grosime 2 mm- 30 m.p. Aplicare protectie alifatica- 30 m.p.
