

---

## Servicii de reparare a autovehiculelor

I.D.: 43686880

---

Data publicarii	13.08.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.037,83 RON - 1.037,83 RON

---

Descriere: Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor: - piese: set plăcuțe frână față, set plăcuțe frână spate, disc frână 2 bucăți: TOTAL: 634,45 lei; - manoperă înlocuire piese + reglare frână staționare: TOTAL: 403,38 lei, pentru autoturismul Hunday Tucson cu nr. de înmatriculare B-100-WAA, aflat în dotarea AASNACP, conform referat nr. 5673/12.08.2019.

---