

50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 99589675

Data publicarii	04.07.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 162,00 RON - 162,00 RON

Descriere: Servicii de verificare hidranti INTERIORI : Pretul ofertat este /buc. hidrant/semestru, doar pentru serviciile de verificare. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al manoperei de inlocuire a acestora. Serviciile de verificare a hidrantilor se efectueaza numai in judetul Hunedoara.
