

Reparatii pentru incarcatoarele frontale Thaler

I.D.: 93152427

Data publicarii 07.02.24 Coduri CPV 50110000-9 50111000-6

Pretul estimativ: 7.556,00 RON - 7.556,00 RON

Descriere: montare garnituri etansare la pivoti punti fata spate 8 buc , inlocuire bucsi pivoti punte spate,4 buc inlocuire saibe capat pivot 8 buc. pentru incarcatoare frontale THALER cu nr de inmatriculare TM 00799 si TM 00800
