

---

## Servicii de verificare hidranti interiori

I.D.: 43207834

---

Data  
publicarii 14.06.19

Coduri CPV

50413200-5

---

Pretul  
estimativ: 450,00 RON - 450,00 RON

---

Descriere: Se verifica: - modul de manevrare al robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea/închiderea, sa se realizeze cu efort minim si complet; - starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea sa poata fi utilizate la presiunile si debitele de utilizare; - accesul catre hidranti de incendiu interiori/exteriori; - starea tehnica a cutiilor de protectie; înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive; - starea de etansare a elementelor de protectie (garnituri etc.); dupa cum urmeaza : la PT Arges 12buc, la PJ Curtea de Arges 3buc, la PJ Campulung 3buc.

---