
Reparatie cazan de abur de joasa presiune tip SIETA VAP 1000

I.D.: 50435078

Documente participare:

- FISA TEHNICA CAZAN DE ABUR SIETA VAP 1000.pdf

Data publicarii	09.10.20	Coduri CPV	50800000-3
Termenul limita pentru depunere:	13.10.20	Pretul estimativ:	8.400,00 RON - 8.400,00 RON
Descriere:	Reparatie cazan de abur de joasa presiune tip SIETA VAP 1000 - Inlocuire auromat de ardere gaz SIEMENS LFL 1.322 conform fisei tehnice atasate		
