
Interventie de service la echipamentul HPLC

I.D.: 39835072

Data publicarii	04.06.18	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.256,00 RON - 2.256,00 RON

Descriere: Interventie de service pentru repararea autosamplerului de la echipamentul HPLC pentru determinarea histaminei din cadrul LSVSA Tulcea.
