
Servicii verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 44896583

Data publicarii	13.12.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

Descriere: Operatiuni ce se executa: - controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, imbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutor si inlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si inlocuirea celor defecte; - verificarea rotelor de furtun si inlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si inlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si inlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana. Nota: - teava de refulare trebuie sa fie cu robinet tip perdea. In pret nu sunt incluse piesele de schimb. Piesele care necesita inlocuire se vor include intr-un deviz, ce va fi inmanat beneficiarului. Devizul de piese de schimb si manopera se va factura separat. Preturile anterioare includ deplasarea tehnicienilor in vederea efectuarii lucrarilor in Galati. Piesele de schimb se factureaza separat
