

---

## Revizie si reparatie Hidranti interiori

I.D.: 105981524

---

Data publicarii	21.11.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.780,00 RON - 2.780,00 RON

---

Descriere: Pachet servicii de verificare presiune si etansare hidranti interiori, dotare si inlocuire cutii hidrant -2 buc X 70 , Cutie hidrant interior - 2 buc X 395; Manopera inlocuire cutie hidrant interior - 2 buc X 150, Inlocuirefurtun tip C pentru hidrant - 4 X 195, Teava de refulare tip C cu robinet - 3 buc X 145; Cheie racord BC - 4 buc X 50; Dispozitiv pentru spart geamul - 2 X 45; Registru evidenta lucrarilor - 1 X 45

---