

---

**REPARAT POMPA WILO -EMU FA10.34 E TIP: FK17.1-4/12K p=5  
kw/1400 R rpm**

I.D.: 99544208

---

Data publicarii 02.07.24

Coduri CPV

50511000-0

---

Pretul estimativ: 4.860,00 RON - 4.860,00 RON

---

Descriere: 1.Piese inlocuite: 1580 lei - kit rulmenti: 450 lei - kit oringuri mot+pompa:120 lei - sonda prezenta apa in ului:750 lei - ulei: 260 lei 2.Manopera reparatie pompa: 3280 lei 40 ore x 82 lei/ora Total reparatie pompa: 4860 lei

---