
REPARAT POMPA WILO -EMU FA10.34 E TIP: FK17.1-4/12K p=5 kw/1400 R rpm

I.D.: 99544208

Data publicarii	02.07.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.860,00 RON - 4.860,00 RON

Descriere: 1.Piese inlocuite: 1580 lei - kit rulmenti: 450 lei - kit oringuri mot+pompa:120 lei - sonda prezenta apa in ului:750 lei - ulei: 260 lei 2.Manopera reparatie pompa: 3280 lei 40 ore x 82 lei/ora Total reparatie pompa: 4860 lei
