
Serviciul de reparație la motor la autospeciala Mercedes Sprinter conform anunțului ADV1260916

I.D.: 64077671

Data publicarii	10.12.21	Coduri CPV	50114000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.310,51 RON - 6.310,51 RON

Descriere: Serviciul de reparație la motor (se vor înlocui următoarele piese: turbosuflantă nouă (nu recondiționată) - 1 buc, filtru ulei - 1 buc, filtru aer - 1 buc, kit montaj turbosuflantă - 1 buc și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire turbosuflantă, înlocuire filtre, curățat intercooler și diagnoza electrică) la autospeciala Mercedes Sprinter cu seria de șasiu WDB906255CN520973 / 2012 și numărul de înregistrare MAI 35136 de la Detașamentul de Pompieri Moinești, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1260916.
