
Servicii reparatie TRACTOR Belarus 1221.3

I.D.: 47302318

Data publicarii	17.06.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.620,00 RON - 1.620,00 RON

Descriere: SCHIMB AMBREIAJ - Demontare ambreiaj - Schimbare placa de presiune in ansamblu - Schimbare discuri de ambreiaj - 2 buc - Schimbare placa intermediara - Schimbare rulment de presiune - Ansamblare tractor - Reglaj ambreiaj REPARATIE MECANISM HIDRAULIC - Demontare/montare supapa hidraulica - Reglaj supapa hidraulica - Inlatuare scurgeri system hidraulic Servicii revizie/deplasare
