

Reparare aparat de tip MULTIDOS

I.D.: 39807136

Data publicarii	07.05.18	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.550,00 RON - 3.550,00 RON

Descriere: Servicii de reparare a instrumentului de tip MULTIDOS s/n: 1034 la sediul producatorului PTW Freiburg din Germania ce au constat in : demontare sursa de alimentare defecta, montare sursa de alimentare noua, inlocuirea sigurantelor fuzibile, verificare functionare electrometru si calibrare electrica.
