

## Service Cios Fusion fabricație Siemens, cu seria 31251

I.D.: 103091971

---

Data publicarii	18.09.24	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.950,00 RON - 5.950,00 RON

---

Descriere: În legatură cu solicitarea dumneavoastră, de a efectua service la echipamentul Cios Fusion fabricație Siemens, cu seria 31251 va comunicăm că firma Siemens Healthcare S.R.L. are capacitatea tehnică și autorizațiile necesare pentru a face această operațiune, iar intervenția se poate executa în baza unei comenzi, cu acceptul ofertei noastre de 5.950 RON la care se adaugă TVA. În oferta menționată sunt incluse: - diagnosticarea defectului; - remedierea defectului (dacă nu sunt necesare piese de schimb); - cheltuielile cu transportul și manipularea pieselor de schimb folosite pentru diagnosticare; - transportul inginerului de service; - verificarea funcționării aparatului după reparare; Oferta prezenta nu include costul pieselor de schimb necesare pentru reparație. Acestea vor face obiectul unei alte oferte. Lucrările de diagnosticare și reparare vor fi documentate prin rapoarte de service completate de inginerul de service și semnate de reprezentantul dumneavoastră. Semnarea și returnarea prezentei oferte constituie comandă fermă și contract de furnizare servicii și reprezintă acordul Clientului pentru executarea intervenției în conformitate cu prezenta ofertă. După efectuarea intervenției va fi emisă factura cu scadența de plată în termen de maxim 30 zile de la data emiterii. Notă: - Pentru prezenta ofertă timpul de răspuns la locație nu este garantat, planificarea lucrărilor urmând să se facă în funcție de disponibilitatea resurselor, după primirea a

---