
Reparatie Automaturatoare, Johnston 142A, 101T(C50)

I.D.: 60293838

Data publicarii	23.08.21	Coduri CPV	50110000-9 50100000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 8.579,02 RON - 8.579,02 RON

Descriere: Reparație automăturătoare Johnston 142A, 101T(C50): Coil - Bobina I - 3 buc Coil - Bobina II - 1 buc Valve cpl. - Plunjer distr. - 1 buc Return filter - Filtru retur H - 1 buc Simering 30x42x7 HMSA10RK SKF - 1 buc Loctite 243 10ml - 1 buc Materiale consumabile - 3 set Serviciu alimentare combustibil - 0,03 UT Diagnoza computerizata suprastructura - 3,98 UT Diagnoza electrica suprastructura - 5,23 UT Manopera reparatie electrica - 8 UT Diagnoza mecanica/hidraulica suprastructura - 5,48 UT Manopera reparatie hidraulica - 8 UT Deplasare UT - Unitati de Timp Tehnic (1 ora tehnica = 100 min);
