
REPARATIE Pompa HOMA V1337-T72Ex

I.D.: 79614040

Data publicarii	07.03.23	Coduri CPV	50511100-1 50511000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 13.080,82 RON - 13.080,82 RON

Descriere: Din cauza prezentei in apa vehiculata a materialelor abrazive si textile, etansarile mecanice s-au uzat excesiv ceea ce a dus la patrunderea apei in baia de ulei si in motor care s-a ars. De asemenea, rulmentii s-au gripat, ceea ce a dus la distrugerea cotei de rulment. Reparatia pompei cuprinde urmatoarele piese de schimb: - Rebobinare motor - 1buc; - Ax motor- 1buc; - Kit etansare mecanica - 2buc; - Rulment - 1buc; - Rulment- 1buc; - Flansa intermediara- 1buc; - Suport rulment - 1buc; - Flansa rulment- 1buc; - O-ring-uri-1 buc; - Ulei - 2litri; Reparatia pompei presupune urmatoarele servicii: - Demontare/montare/testare.
