

Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT2 Buzău - 2 loturi - SRCF Galati

I.D.: 37043180

Data publicarii	05.07.19	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	255.100,84 RON - 255.100,84 RON 623.051,29 RON - 623.051,29 RON
-------------------	--

Descriere: Executarea lucrărilor de reparații curente la instalații SCB conform cerințelor din caietele de sarcini și anemăsurători, lucrările preponderente fiind lucrări de înlocuire a cablurilor în plumb de tip CSHPbl cu cabluri de tip CSYEAlAbY (realizarea subtraversărilor de cabluri, pozarea cablurilor, introducerea capetelor de cablu în dulapuri sau picheți, formarea capetelor de cablu), înlocuire bobine de joantă în carcasă de fontă cu bobine de joantă duble, în carcasă nemetalică, montate între firele căii, cu înlocuirea funiilor aferente bobinelor de joantă, montare picheți pentru bobinele de joantă dublă înlocuite, înlocuire inductori autostop în carcasă de siluminu cu inductori autostop în carcasă nemetalică și înlocuirea pichetilor metalici aferenți, cu picheți autostop tip PAFS. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10. La solicitarile de clarificari/informatii suplimentare se va raspunde in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelorExecutarea lucrărilor de reparații curente la instalații SCB conform cerințelor din caietele de sarcini și anemăsurători, lucrările preponderente fiind lucrări de înlocuire a cablurilor în plumb de tip CSHPbl cu cabluri de tip CSYEAlAbY (realizarea subtraversărilor de cabluri, pozarea cablurilor, introducerea capetelor de cablu în dulapuri sau picheți, formarea capetelor de cablu), înlocuire bobine de joantă în carcasă de fontă cu bobine de joantă duble, în carcasă nemetalică, montate între firele căii, cu înlocuirea funiilor aferente bobinelor de joantă, montare picheți pentru bobinele de joantă dublă înlocuite, înlocuire inductori autostop în carcasă de siluminu cu inductori autostop în carcasă nemetalică și înlocuirea pichetilor metalici aferenți, cu picheți autostop tip PAFS.
