

Reparatii HD-07-AYI

I.D.: 68813559

Data publicarii 05.05.22 Coduri CPV 50110000-9 34300000-0

Pretul estimativ: 715,13 RON - 715,13 RON

Descriere: Verificare tehnica si reparatii la microbuzul Opel Vivaro cu nr. de inmatriculare HD-07-AYI (Inlocuire Senzor ABS, inlocuit kit prindere amortizoare fata si flansa cu rulment).
