
Servicii de reparare si de intretinere a pompelor

I.D.: 43711710

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.08.19 | Coduri CPV | 50511000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 5.224,00 RON - 5.224,00 RON

Descriere: In urma demontarii electropompei verticale VOGEL tip 83PVA2EN5502 serie: 8493719-4 s-au constatat urmatoarele : - Uzura parte hidraulica - Bucsa etansare este uzata - Snurul de azbest grafitat este distrus - Presetupa de etansare uzata - Garnituri uzate - Rulmenti uzati atat la pompa (2buc.) cat si la motorul electric (2buc.) Sunt necesare urmatoarele operatiuni si costuri: 1. Demontare/constatare/montare electropompa 720 lei 2. Reconditionare si curatare parte hidraulica 952 lei 3. Reconditionare si rectificare bucsa uzura 226 lei 4. Inlocuire snur de azbest grafitat 180 lei 5 Reconditionare presetupa etansare 252 lei 6. Inlocuire garnituri 460 lei 7. Inlocuire rulment 6215 2Z (2buc.) 894 lei 8. Inlocuire rulment 7308 BEP (2buc.) 660 lei 9. Verificari, probe, garantii 880 lei TOTAL (fara TVA) 5.224 LEI Cost total revizie (include revizie totala pompa si motor electric, demontare, inlocuire piese, curatare, montare,verificari ,probe mecanice , probe electrice) este de 5.224 lei + TVA.
