

## Reparatie pe parte speciala Iveco Magirus MAI 34961

I.D.: 54341409

---

Data publicarii	18.02.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.02.21	Pretul estimativ:	32.530,12 RON - 32.530,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Reparatie pe parte speciala la autoscara IVECO MAGIRUS cu nr de inregistrare MAI 34961, dupa cum urmeaza: - inlocuire ulei cutie viteze-mecanism turn rotitor (20L), - inlocuire ulei nacela AVIA Synofluid, - inlocuire ulei hidraulic (20L), - 1 buc filtru rezervor principal, - 1 buc filtru exterior nacela, - 1 buc filtru nacela interior pompa, - 1 buc rezervor ulei, cod 42465156, - 1 buc rezervor ulei, cod 42465078, - 1 buc furtun, cod 1238893, - 1 buc furtun, cod 1238898, - 1 buc sigiliu, - 1 buc sigiliu rezervor hidraulic principal, - 1 buc spray protectie antirugina, - 1 buc cutie vaselina 400 grame, - 4 buc surub rezervor principal, - spalare interioara instalatie hidraulica, - golire lichid hidraulic contaminat instalatie hidraulica principala, - reumplere instalatie hidraulica principala, - golire lichid hidraulic contaminat instalatie nacela, spalare interioara si reumplere, - probe pentru reglaje pe baza softului de diagnoza, - efectuare probe de receptie. Sunt incluse cheltuielile de transport si Verificare ISCIR.

---