
Servicii reparatie dulap refrigerare si masina spalat vase

I.D.: 78158366

Data publicarii	30.01.23	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.641,00 RON - 2.641,00 RON

Descriere: Servicii reparatie 2 x dulap refrigerare si 1 x masina spalat vase Dulap refrigerare nr 1: Sistem electronic blocat - schimbat releul de pe placa electronica a ceasului controller, restaurare suport condensator compresor, igienizare circuit frigorific si camera echipament+ probe. Dulap refrigerare nr 2 : Igienizare circuit frigorific si camera echipament+ probe, spalare condensator cu solutii profesionale, verificare sonda temperatura. Masina de spalat vase: Manopera decalcifiere boiler, decalcifiere bazin, igienizare, verificare traseu electric, schimbare furtun detergent clatire si spalare (total 5 m). 3221101- lampa verde 3221025- lampa galbena 3090081 Racord "T" pentru injector cazan Solutie decalcifiere profesionala SD0460- 6 KG Deplasare si manipulare echipamente
