
Piese de schimb pentru echipamentul medical radiologic Multix Fusion

I.D.: 50191474

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	33111000-1 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 02.10.20

Descriere: piese de schimb pentru echipamentul medical radiologic Multix Fusion Digital Wireless de fabricatie Siemens : hard disk V6.2. Piesele de schimb trebuie sa fie originale sau compatibile cu echipamentul medical. Compatibilitatea trebuie demonstrata cu o declaratie de conformitate. Piesele de schimb vor fi transmise la magazia unitatii (mentionata in comanda) in ambalaj original, iar codul produsului inscris sa fie cel ofertat.
