
Reparatie cap camera H3 ZA

I.D.: 94326816

Data
publicarii 05.03.24

Coduri CPV 50420000-5

Pretul
estimativ: 11.580,00 RON - 11.580,00 RON

Descriere: **Reparatie cap camera H3 ZA G1 DEFECTIUNI CONSTATATE** Cablu multifilar defect, mecanism prindere telescop defect. Imaginea endoscopica este afisata pe fond mov sau si cu dunga orizontale. Capul de camera nu mai poate fi utilizat. **OPERATIUNI EXECUTATE** Demontare cap camera; Curatare placa electronica; Inlocuire inel fixare telescop; Inlocuire cablu multifilar; Inlocuire garnituri etansare; Efectuata testare finala
