

Servicii de reparatii la autovehicule

I.D.: 28698701

Data publicarii	06.06.18	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.06.18	Pretul estimativ:	4.750,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Prestare servicii de reparare la autovehicule, dupa cum urmeaza: 1. La Iveco IS55W2EA/55S17W, serie sasiu ZCFD55C8005978344, 2998 cmc, putere motor 125 kw, tip motor F1CE3481C, an fabricatie 2014 (Det. Resita). - inlocuire placute de frana fata cu senzor, la puntea fata - 1 set; 2. La Renault 42ACA14/FPTL 20, serie sasiu VF642ACA000005156, 6174 cmc, tip motor 158 kw, tip motor DCI6 WJ01, an fabricatie 2005 (Sectia Moldova Noua). - inlocuirea placutelor de frana fata, la puntea fata - 1 set; - inlocuirea senzorilor la placute frane fata, la puntea fata - 2 bucati; - inlocuirea placutelor de frane spate, la puntea spate - 1 set; - inlocuirea senzorilor la placute frane spate, la puntea spate - 2 bucati; - inlocuirea senzorului ABS - 1 bucata. 3. La Mercedes Benz 602/310, serie sasiu WDB60206710892155, 2298 cmc, putere motor 77 kw, tip motor 102.945, an fabricatie 1988 (Det. Resita). - reparatie la cutia de viteze (nu schimba vitezele) - 1 bucata; - reparatie la toba de esapament (toba de esapament sparta) - 1 bucata. 4. La Mercedes Benz LA 710 KR42, serie sasiu 323106-10-077521, 5638 cmc, putere motor 74 kw, tip motor OM 352, an fabricatie 1965 (Det. Resita). - reparatie sau inlocuire bloc lumini (nu functioneaza faza lunga/scurta, stopuri) - 1 bucata.
Piesele de schimb utilizate la inlocuirea celor uzate, trebuie sa fie noi, cu garantie conform dispozitiilor legale in vigoare.
