
Reparație ansamblu FO și sistem de transmitere a imaginii pentru videogastroscoop s/n 25818 - Gastro

I.D.: 101821913

Data publicarii	21.08.24	Coduri CPV	50420000-5 50343000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	28.817,23 RON - 28.817,23 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Reparație ansamblu fibre optice și sistem de transmitere a imaginii pentru videogastroscoop, cod:13821PKS. V3 DEFECTIUNI CONSTATATE Lichid în interior Canal apă/aer nefuncțional Funcție slăbită roată mică și mare Capac slăbit teacă externă Cauciuc distal deteriorat Ansamblu biopsie zgâriat Deteriorare chimică roată mare Canal de lucru deteriorat Vertebre deteriorate Mufă conectare deteriorată OPERATIUNI NECESARE Piese de înlocuit: Canal aer/apă Canal de lucru Tub de aer Roată mare Teacă externă Cauciuc distal Sistem vertebre Ansamblu capac mufă conectare Ajustarea roată mică și mare Efectuare teste finale și calitative. Prezenta tine loc de comanda ferma.
