
Reparatie insuflator CO2 cod UI400

I.D.: 85821004

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	50420000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.523,30 RON - 5.523,30 RON

Descriere: Reparatie insuflator CO2 cod UI400 G1 DEFECTIUNI CONSTATATE Ecran touchscreen defect; Senzor de presiune decalibrat; OPERATIUNI EXECUTATE Dezasamblare completa aparat; Verificare conform manualului de service; Inlocuire ecran touchscreen; Efectuata actualizarea de soft; Calibrat senzor presiune; Efectuat verificare electrosecuritate si functionalitate
