
Servicii de verificare, intretinere si reparare echipament radiologic Philips TeleDiagnost

I.D.: 42030565

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.02.19 | Coduri CPV | 50421200-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 4.350,00 RON - 4.350,00 RON

Descriere: DESCRIERE: Se va interveni in maximum 48 ore lucratoare pentru disgnosticarea si repararea echipamentului la orice solicitare a beneficiarului Piesele defecte vor fi inlocuite in urma unei comenzi ferme, costul acestora fiind suportat separat de benficiar Alte servicii incluse: - intretinerea generala preventiva si obligatorie conform specificatiei producatorului si cerintelor CNCAN, cu emiterea unui buletin de verificare si masuratori de calitate; - interventii service nelimitate la solicitarea beneficiarului, fara alte costuri suplimentare de piese sau alte componente ce fac obiectul unor comenzi/achizitii separate Pretul specificat este fara TVA si platibil lunar.
