

## **servicii de reparatie motor complet VW T5 si executarea lucrarilor conexe - MAI 34890**

I.D.: 19038025

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.04.17 | Coduri CPV | 50110000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |               |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 18.04.17 | Pretul estimativ: | 16.220,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

---

Descriere: Inlocuit motor complet VW T5 si executarea lucrarilor conexe - MAI 34890 Inlocuit motor complet - cu piesa beneficiarului - 1 buc; Inlocuit kit ambreiaj - 1 buc; Inlocuit garnitura galerie evacuare - 1 buc; inlocuit garnitura galerie admisie - buc; inlocuit kit distributie - 1 buc; inlocuit pompa apa - 1 buc; inlocuit curea transmisie - 1 buc; inlocuit intinzator curea transmisie - 1 buc; inlocuit rola ghidaj curea transmisie - 1 buc; inlocuit tampon motor fata - 1 buc; inlocuit ulei motor - 8 litri; inlocuit filtru ului - 1 buc; inlocuit antigel - 3 litri; inlocuit apa distilata - 3 litri; inlocuit lichid servodirectie - 1 litru; inlocuit filtru aer - 1 buc; inlocuit sonda temperatura gaze esapament - inainte de turbina - 1 buc; inlocuit sonda temperatura gaze esapament inainte de filtru de particule - 1 buc; inlocuit sonda temperatura gaze esapament dupa filtru de particule - 1 buc; inlocuit piulita prezon turbina - 9 buc; inlocuit inel etansare conducta turbina - 2 buc; inlocuit garnitura conducta turbina - 2 buc; inlocuit garnitura dubla conducta turbina - 3 buc; inlocuit tampon motor spate - 1 buc; inlocuit inel etansare catalizator - 1 buc; inlocuit garnitura etansare catalizator - 1 buc; inlocuit bucese bara torsiune fata - 2 buc; inlocuit etrier stanga fata - 1 buc; inlocuit lichid frana - 2 litri; inlocuit suruburi fulie arbore motor - 4 buc; inlocuit capac protectie distributie - partea din spate - 1 buc; inlocuit filtru combustibil - 1 buc; inlocuit o-ring termostat - 1 buc; inlocuit rampa retur injectoare - 1 buc; inlocuit flansa apa - 1 buc; inlocuit carcasa termostat - 1 buc; inlocuit rulment presiune ambreiaj - 1 buc

---