

Reparatie perfusoare space 49716,49715 si 497157

I.D.: 81729926

Data publicarii 05.05.23 Coduri CPV 50000000-5 50430000-8

Pretul estimativ: 3.538,50 RON - 3.538,50 RON

Descriere: REPARATIE PERFUSOR SPACE seria 497162 = 1366.20 LEI FTVA PERFUSOR SPACE seria 497162 COD DESCRIERE CANTITATE (buc.) PRET LEI / buc FARA TVA VALOARE LEI FARA TVA PIESE SCHIMB 34502001 Lump Sum for Consumables (kit pentru reparatii) 1 50.00 50.00 34520970 OPERATING UNIT, COMPLETE PSP (panou operare PSP) 1 834.24 834.24 34521441 EMC PROTECTION SHEET (Placa EMC PSP) 1 71.56 71.56 34774386 COVER CAP CASE SP (capace suruburi echipament SP) 10 1.04 10.40 SERVICII REPARATII MANOPERA REPARATII +CALIBRARE+TSC 1 400.00 400.00 REPARATIE PERFUSOR SPACE seria 497152 = 1294.64 LEI FTVA PERFUSOR SPACE seria 497152 COD DESCRIERE CANTITATE (buc.) PRET LEI / buc FARA TVA VALOARE LEI FARA TVA PIESE SCHIMB 34502001 Lump Sum for Consumables (kit pentru reparatii) 1 50.00 50.00 34520970 OPERATING UNIT, COMPLETE PSP (panou operare PSP) 1 834.24 834.24 34774386 COVER CAP CASE SP (capace suruburi echipament SP) 10 1.04 10.40 SERVICII REPARATII CALIBRARE+TSC 1 400 400 REPARATIE PERFUSOR SPACE seria 497157 = 877.66 LEI FTVA PERFUSOR SPACE seria 497157 COD DESCRIERE CANTITATE (buc.) PRET LEI / buc FARA TVA VALOARE LEI FARA TVA PIESE SCHIMB 34502001 Lump Sum for Consumables (kit pentru reparatii) 1 50.00 50.00 34520945 SYRINGE HOLDER WITH PISTON BRAKE PSP (sistem prindere seringă) 1 417.26 417.26 34774386 COVER CAP CASE SP (capace suruburi echipament SP) 10 1.04 10.40 SERVICII REPARATII CALIBRARE+TSC 1 400 400