
Reparatie automat includere in parafina Histostar

I.D.: 38850032

Data publicarii	03.10.19	Coduri CPV	50800000-3 50400000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 07.10.19

Descriere: reparatie automat includere in parafina Histostar (este necesar sa se inlocuiasca : dispense ARM ansamblu p/n A81010048 si dispense ARM Led Kit p/n A 81010044). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentul medical care face obiectul consultarii de piata
