
piese de schimb pentru echipamentul medical radiologic Multix Fusion Digital Wireless

I.D.: 58382985

Documente participare:

- Formulare AD produse.docx

Data publicarii	30.06.21	Coduri CPV	34913000-0 50421000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 01.07.21

Descriere: Tray Left Assembly PN: 10762616 pentru echipamentul medical radiologic Multix Fusion Digital Wireless producator Siemens. Piesele de schimb trebuie sa fie originale sau compatibile cu echipamentul medical. Rugam ca in oferta sa fie mentionate: garantia produsului si termenul de livrare. Oferta de pret nu trebuie sa contina costuri suplimentare aferente inlocuirii piesei, deoarece aceasta va fi inlocuita de catre reprezentantii de service ai societatii care asigura service-ul la echipamentul medical mai sus mentionat. Rugam ca oferta sa contina propunere financiara, propunere tehnica (completate conform formularelor atasate) , garantia produsului si termenul de livrare. Oferta de pret trebuie sa fie semnata si stampilata
