

Servicii de reparatie uscator de rufe - HEINNER

I.D.: 65156068

Data publicarii 11.01.22 Coduri CPV 50800000-3

Pretul estimativ: 422,00 RON - 422,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie uscator de rufe - HEINNER - inlocuire placa electronica - 1 buc.
