
Serviciu inlocuire placa electronica de distributie

I.D.: 76200183

Data publicarii	06.12.22	Coduri CPV	50800000-3 31711100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.800,00 RON - 1.800,00 RON

Descriere: Serviciu inlocuire placa electronica de distributie Inlocuire placa electronica de distributie inlocuirea placii electronice de distributie din interiorul nacelei, la platforma ridicatoare verticala Hidral PH-300, instalata la Policlinica nr. 2 din Constanta, Str. Stefan cel Mare, nr. 133, necesara pentru repunerea in functiune, in conditii de siguranta.
