
Servicii reparații auto: AB-04-CJA; AB-71-WPY; AB-28-CJA; AB-22-CJA;

I.D.: 58027627

Data publicarii	14.06.21	Coduri CPV	50112100-4 50112200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 7.995,00 RON - 7.995,00 RON

Descriere: 1.Servicii reparații auto: AB-04-CJA(Fiat Doblo) constand în remedierea defecțiunilor semnalate (grad avansat de uzură la componentele suspensiei și ale direcției, defecțiuni în circuitul de admisie a aerului în motor, semnalate prin zgomote specifice lipsei etanșezării circuitelor respective, nefuncționarea frânei de staționare (de mână) și o funcționare necorespunzătoare (haotică) a instalației electrice de iluminare pe partea din spate a autovehiculului, determinată de oxidarea/ruginirea elementelor de contact electric prezente în lampa stop stânga. Defecțiunile sistemului electric de iluminare a autovehiculului se manifestă prin aprinderea nedorită a luminilor de mers înapoi (marsarier) la apăsarea pedalei de frână, aprinderea luminilor de poziție în momentul acționării semnalizatoarelor), precum și realizarea unei revizii periodice constând în înlocuirea uleiului din motor și a filtrelor (ulei, aer, combustibil, polen). 2.Servicii reparații auto: AB-71-WPY(Dacia Duster) constand în înlocuirea celor două radiatoare și a unor componente conexe. 3.Servicii reparații auto: AB-28-CJA(Dacia Duster) constand în înlocuirea componentelor defecte privind sistemele de suspensie și direcție. 4.Servicii reparații auto: AB-22-CJA(Otokar) constand în înlocuirea furtunului de presiune de la circuitul pneumatic de înalta presiune și a senzorului de presiune aflat pe circuitul unu al pernelor de aer.
