

---

## **Servicii de reparație (înlocuit senzor temperatură turbină și senzor temperatură FAP) pt B 65 DHH**

I.D.: 84398793

---

Data publicarii	07.07.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.014,27 RON - 1.014,27 RON

---

Descriere: Servicii de reparație (înlocuit senzor temperatură turbină și senzor temperatură FAP) pentru autoturismul marca Dacia Duster, cu numărul de înmatriculare B 65 DHH. Serviciile vor fi prestate, în conformitate cu cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă și oferite de dumneavoastră prin devizul nr.CAA026400, înregistrat la autoritatea contractantă cu nr.5/42192/26.06.2023.

---