
Reparatii si intretinere Sprinter 515 CDI

I.D.: 28923783

Data publicarii	15.06.18	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.06.18	Pretul estimativ:	950,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Autoutilitara N2, 906KA50-SPRINTER 515 CDI, WDB9066571S185596 Se vor efectua urmatoarele operatiuni tehnice : Inlocuire rola ghidaj,rola intinzatoare curea transmisie,curea agregate,furtun sfrana spate si cele 4 bujii incandescente. Se vor utiliza doar piese originale. Garantie 12 luni la piese si minim 3 luni pentru manopera.
