

Servicii suplimentare constatate in prezenta receptiei CFR pe fluxul de revizie planificata de tip R7 la grupurile power-pack si „Serviciu de reparatie suplimentar, înlocuire rulmenti sprijin toba angrenaj tip NU 1052 MAC4 si tip 6052 MC4, la osia montata tip LE seria 55504/20666/91, introdusa in reparatie in baza contractului subsecvent nr. 189/12.06.2017, constatat ca necesar a se efectua, în prezenta Receptiei CFR” - impartite in 2 loturi

I.D.: 21975830

Data publicarii	24.08.17	Coduri CPV	50222000-7 50221300-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 756.436,00 RON

Descriere: Lot 1 - „Servicii suplimentare constatate in prezenta receptiei CFR pe fluxul de revizie planificata de tip R7 la grupurile power-pack seriile: 085668 MD + 274400 CV si 087172 MD + 281153 CV (demontate de pe AM 2030 - Depoul Sibiu); 093739 MD + 281543 CV si 086993 MD + 278691 CV (demontate de pe AM 2072 si 2097 Depoul Sibiu) ; 086731 MD + 278011 CV si 087127 MD + 280191 CV (demontate de pe AM 2071 si 2078 Depoul Bucuresti Calatori); 086997 MD + 278253 CV si 087047 MD + 278299 CV (demontate de pe AM 2073 - Depoul Sibiu)” Lot 2 - „Serviciu de reparatie suplimentar, înlocuire rulmenti sprijin toba angrenaj tip NU 1052 MAC4 si tip 6052 MC4, la osia montata tip LE seria 55504/20666/91, constatat ca necesar a se efectua, în prezenta Receptiei CFR”
