
Remediere ambreiaj BT05PRH

I.D.: 41470710

Data
publicarii 14.01.20

Coduri CPV 50114200-9

Pretul
estimativ: 15.164,55 RON - 15.164,55 RON

Descriere: Efectuare test scurt Verificare sistem ambreiaj automat Demontare/montare cutie de viteze
Demontare/montare la avh cu filtru de aer Efectuare veh. cu actionare Efectuare veh. cu
catalizator Inlocuire ambreiaj uscat cu 2 discuri Inlocuire parghie de debraiere ambreiaj
Parametrare placa presiune ambreiaj si disc antrenare Demontare/montare tacheti actuator
ambreiaj Inlocuire volanta arbore cotit, demontare ambreiaj Resetare coduri erori Volanta
Inel etansare Inel roata volanta Rulment radial cu bile Ambreiaj uscat Parghie de debraiere
Disc de sprijin Surub cu capat patrat Ax furca Tub ghidare Inel etansare Vaselina de ungere
Colier plastic degripant Curatit
