
Servicii de reparatie videocolonoscop cod: 13925PKS

I.D.: 72725302

Data publicarii	02.09.22	Coduri CPV	50422000-9 50400000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 19.114,00 RON - 19.114,00 RON

Descriere: DEFECTIUNI CONSTATATE neetanseitate, teaca de examinare, canal de biopsie, deformat la 65 mm fata de varf, reziduuri pe lentilele fibrelor optice, angulare stanga-dreapta in afara tolerantei, cablu de angulare "in sus" rupt, roata mica de actionare a franei se misca cu dificultate, con acoperire teaca examinare defect, maneta frana defecta. OPERATIUNI EXECUTATE inlocuit manson distal, curatare lentile fibre optice, inlocuire teaca examinare, inlocuire canal aer-apa, inlocuire canal "jet", inlocuire sistem verterbre metalice, inlocuit lipici lentila frontala CCD, inlocuire maneta frana, reglare frane, reparatie mecanism angulare, efectuat actualizare de soft la versiunea 2.5 m
