
Servicii de reparație buldoexcavator Komatsu

I.D.: 66812865

Data publicarii	01.03.22	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.307,02 RON - 7.307,02 RON

Descriere: Serviciile privind reparația buldoexcavatorului Komatsu, tip WB9385 din dotarea Serviciului ADP Stefanesti, vor fi prestate in vederea asigurarii condițiilor tehnice și de siguranță în funcționarea utilajului. Serviciile vor fi prestate cu respectarea prescripțiilor tehnice specifice tipului de utilaj, cu asumarea garantarii acestora conform legislatiei in vigoare si a normelor de securitate. Operatiunile de reparatie se vor executa in conformitate cu manualul de intretinere si reparatie al fabricantului. Prestatorul este responsabil atat de siguranta operatiunilor si procedeeelor tehnologice utilizate, cat si de calificarea personalului folosit. Serviciile vor include: Manoperă, Cheltuieli deplasare; Inlocuire piese schimb: Garnitură capace culbutor - 4 buc., Garnitura șuruburi capace - 4 buc., Garnitură baie ulei motor - 1 buc., Bandă izolație termică - 1 buc., Simering punte/planetară - 2 buc., Simering fuzetă/planetară - 2 buc., Furtun gresor punte - 1 buc., Furtun gresor punte - 1 buc., Ulei motor Komatsu KDEO -15W40LA - 5 L, Ulei axe Komatsu AX080 - 5 L. Cumpararea directa finalizata in catalogul SEAP reprezinta comanda ferma.
