
Servicii de mentenanță corectivă pentru autospeciale de supraveghere Land Rover"

I.D.: 50797237

Data publicarii	21.10.20	Coduri CPV	50660000-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Cantitățile maxime estimate au fost stabilite în funcție de existentul de autospeciale la nivelul Poliției de Frontieră, de vechimea în exploatarea acestora și de defecțiunile care s-au produs până în prezent (acord cadru nr. 105 din 13.06.2013 și acord cadru nr. 177 din 31.03.2017). Cantitatea estimată minimă de servicii care vor face obiectul unui contract subsecvent este de 1 iar cea maximă este de 66. Pe durata acordului-cadru se estimează contractarea a minim 80 și maxim 531 de servicii, după cum urmează: 1.Repararea blocului de senzori: - cantitati minime estimate care vor face obiectul acordului-cadru: 10 - cantitati maximeestimate care vor face obiectul acordului-cadru: 59 - cantitati minime estimate care vor face obiectul unui contract-subsecvent: 0 - cantitati maximeestimate care vor face obiectul unui contract-subsecvent: 8 2. Repararea platformei de panoramare: - cantitati minime estimate care vor face obiectul acordului-cadru: 10 - cantitati maximeestimate care vor face
