
Reparatie sonda Fibroscan / Model XL+ / SN Produs S92341

I.D.: 47754470

Data publicarii 30.06.20

Coduri CPV 50421000-2

Pretul estimativ: 14.000,00 RON - 14.000,00 RON

Descriere: Reparatie sonda Fibroscan / Model XL+ / SN Produs S92341 valoare totala fara tva 14.000,00 lei si include urmatoarelor componente : cod S200144 Inlocuire motor Sonda 1 buc cod S200128 Inlocuire Membrana Transducer 1 buc cod S200125 Inlocuire Cablu de comunicare 1 buc cod S200002 Calibrare Sonda 1 buc Pretul include : Transport/Constatare/Reparatie sonda/Calibrare Sonda
