
Reparatie Mercedes Benz LKW Actros

I.D.: 79896673

Data publicarii 17.03.23 Coduri CPV 50110000-9 50114000-7

Pretul estimativ: 19.142,13 RON - 19.142,13 RON

Descriere: INEL DE MASURA INEL DE ETANSARE VERIFICARE GENERALA AUTO Inlocuire ax modulator frana/senzori abs punte fata&spate/ supapa 4 cai/ supapa filtru uscator; SUPAPA SENZOR TURATIE HOLENDER MODULATOR DE PUNTE SPRAY CURATAT VASELINA 500G S490 SPRAY CURATAT SENZOR TURATIE USCATOR AER SPRAY CONTACT INEL DE ETANSARE SURUB 12X30 8,8M SPRAY CURATAT SILICON NEGRU SPRAY CURATAT Supapa frâna serviciu/ senzor valoare frâna de-, montare (dupa verificare) Modulatorul de punte înlocuire(dupa verificare) Avh. cu suprastructura fixa Supapa de protectie cu patru cai a instalatiei de frânare înlocuire SENZOR TURATIE LA PRIMA PUNTE PENTRU ABS/ASR ÎNLOCUIRE (DUPA VERIFICARE) SENZOR TURATIE LA PUNTE PENTRU ABS/ASR ÎNLOCUIRE (DUPA VERIFICARE) CURATARE REPERE: DEM/MONTARE ROTI PUNTE FATA 2 DEMONTARE BUTUCI ROTI ORE PUNTE2 INLOCUIRE SEMERING ETANSARE+ROATA POLARE BUTUCI PUNTE 2 (BUTUCI DEMONTATI) Tensiunea retelei de bord mentinere (la lucrari de verificare si lucrari de EFECTUARE TEST STAR DIAGNOSIS
