

Pachet servicii de înlocuire anvelope, vulcanizare și echilibrare roți

I.D.: 90816372

Data publicarii	13.12.23	Coduri CPV	50116500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.049,00 RON - 3.049,00 RON

Descriere: Prestare servicii de înlocuire anvelope, vulcanizare și echilibrare roți după cum urmează: 1) Înloc. anv. și echilib. roți 215/60 R17C la VW Transporter, MAI 59144: 4 Buc. x 53,75 lei; 2) Înloc. anv. și echilib. roți 215/65 R16 la Dacia Duster, MAI 50938: 4 Buc. x 53,75 lei; 3) Înloc. anv. și echilib. roți 215/60 R17C la VW Transporter, MAI 59143: 4 Buc. x 53,75 lei; 4) Înloc. anv./echilib./sch. valve roți 185/65 R15 la Dacia Logan, MAI 48988: 4 Buc. x 55,75 lei; 5) Înloc. anv. și echilib. roți 185/65 R15 la Dacia Logan, MAI 47118: 4 Buc. x 43,75 lei; 6) Echilib. roți 245/70 R16 la Mitsubishi, MAI 58995: 4 Buc. x 53,75 lei; 7) Înloc. anv. și echilib. roți 215/65 R16 la Dacia Duster, MAI 53516: 4 Buc. x 53,75 lei; 8) Înloc. anv. și echilib. roți 215/65 R16 la Dacia Duster, MAI 38849: 2 Buc. x 53,00 lei; 9) Înloc. anv. și echilib. roți 185/65 R15 la Dacia Logan, MAI 56721: 4 Buc. x 43,75 lei; 10) Înloc. anv./echilib./sch. valve roți 205/65 R16C la VW Transporter, MAI 33201: 4 Buc. x 55,75 lei; 11) Înloc. anv. și echilib. roți 315/80 R22,5 la Iveco Magirus, MAI 35325: 2 Buc. x 190,00 lei; 12) Înloc. anv. și echilib. roți 185/65 R15 la Dacia Dokker, MAI 51466: 4 Buc. x 43,75 lei; 13) Vulc./echilib. înder. jantă 205/65 R16C la VW Transporter, MAI 33201: 1 Buc. x 117,00 lei; 14) Vulc./echilib. înder. jantă 185/65 R15 la Citroen, MAI 44381: 1 Buc. x 200,00 lei; 15) Vulc. și echilib. roți 315/80 R22,5 la Iveco Magirus, MAI 53525: 1 Buc. x 200,00 lei; Total cu TVA: 3.628,31 lei.
