
Reparație autoutilitară marca Peugeot Boxer

I.D.: 96161081

Data publicarii	15.04.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.273,21 RON - 1.273,21 RON

Descriere: Reparatia autoutilitareii marca Peugeot Boxer, nr. de înmatriculare AG16XPV, va fi realizata prin înlocuirea următoarelor piese de schimb: Bec WYW - semnalizare oglindă stânga - 1buc.; Vas expansiune - 1buc., la care se adauga manopera de diagnosticare si manopera de inlocuire. Înlocuirea pieselor de schimb se va executa cu respectarea prescriptiilor tehnice specifice tipului de autovehicul, cu asumarea garantarii acestora conform legislatiei in vigoare (garantie 12 luni). Furnizorul este responsabil atat de siguranta operatiunilor si procedeele tehnologice utilizate, cat si de calificarea personalului folosit. Cumpararea directa finalizata in Catalogul electronic SEAP reprezinta comanda ferma.
