
Servicii verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 42188505

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 12.03.19 | Coduri CPV | 42131160-5 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 1.900,00 RON - 1.900,00 RON

Descriere: Servicii verificare hidranti interiori/exteriori de la obiectivele UAT Moinesti: biblioteca municipala si Casa Casatoriilor - 9 hidranti interiori, sediul UAT - 13 hidranti interiori, piata agroalimentara - 4 hidranti interiori, 3 hidranti supraterani exteriori, Complex Servicii Sociale - 6 hidranti interior, 1 hidrant exterior, Cresa "Primii Pasi" - 2 hidranti interiori, stadion municipal - 2 hidranti exteriori, Clubul "Lira" - 8 hidranti interiori, 2 hidranti exteriori. Serviciile vor fi prestate in conformitate cu art. 28.3 din Normativul privind Securitatea la Incendiu P 118-2-2013 Instalatii de Stingere a Incendiilor, art. 129,139 din OMAI nr.163/2007 pentru apararea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
