
Reparare developator HuQ

I.D.: 35680849

Data publicarii	06.05.19	Coduri CPV	34320000-6 50420000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	3.190,00 RON - 3.190,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere:	Reparare developator HuQ cu inlocuire Pompa de reîmprospătare, valve pompă alimentare, rezistența de încălzire.
------------	---
